

四川德胜绿色新材料科技有限公司关于 原四川圣达焦化有限公司工业地块土壤污染修复效 果评估情况公示

2021年4月18日，受四川德胜绿色新材料科技有限公司委托，成都市华测检测技术有限公司（以下简称“华测检测”）承担本地块土壤修复效果评估工作。华测检测按照国家相关法律及标准完成该项目效果评估工作，并于2021年7月27日完成专家评审。现针对本次效果评估结论进行如下公示：

“原四川圣达焦化有限公司工业地块土壤修复效果评估报告”实施后地块土壤修复达到了效果评估标准，地下水修复达到了修复目标。该地块原属于“建设用地土壤污染风险管控或修复名录”，经修复后达地块土壤污染风险评估报告确定的风险管控和修复目标且可以安全利用，建议移出“建设用地土壤污染风险管控或修复名录”。

联系电话：18781363280

联系邮箱：1132480223@qq.com